



Ministerio de Educación
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Marías
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0012-43	FECHA:	19/10/2024



Foto 1: Retirando el techo de la escuela




Foto 2: Techo totalmente retirado



Foto 3: Colocando estructura metalica



Foto 4: Colocando estructura metalica



Foto 5: Colocación de estructura metalica



Foto 6: Colocación de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	representante de la OPF	Firma y sello	Director del Centro Educativo Público