



Ministerio de Educación
DIRECCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Marías
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0012-43	FECHA:	19/10/2024



Foto1: el techo de la escuela ya colocado



Foto 2: Aula salón principal ya terminado



Foto 3: aula 2 techo ya terminado



Foto 4: Techo de los baños



Foto 5: Techo de los baños por la parte de afuera



Foto 6: Techo 100% terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Presidente de la OFF	  Firma y Sello de la Dirección Educativa Pública
--	--