



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Cruz, Aldea Ayarza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0015-43	FECHA:	16 de noviembre de 2024



Foto1: Durante el cambio de los vidrios quebrados



Foto 2: cambiando los vidrios quebrados



Foto 3: vista del canal de metal a mtad de su sustitucion



Foto 4: reparacion de la cuneta de concreto



Foto 5: en proceso de la reparacion de planchas de patio de concreto



Foto 6: Area del patio en el proceso de elaboracion de planchas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Robin M. Olivares Lopez

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

