



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Cruz, Aldea Ayarza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0015-43	FECHA:	21 de noviembre de 2024



Foto1: sustituidos todos los vidrios quebrados



Foto 2: Canal de metal totalmente colocado



Foto 3: cuneta de concreto reparada



Foto 4: plancha de concreto terminada con visualización desde la entrada de la escuela



Foto 5: plancha de concreto terminada con una vista casi completa



Foto 6: Area del patio terminada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Robyn M. Olivares Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

