

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BUENOS AIRES, ALDEA AYARZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0021-43	FECHA:	23/10/2024



Foto1: Quitando la lámina del corredor y las aulas de la escuela



Foto 2: Quitando la lámina del corredor y las aulas de la escuela



Foto 3: Vigas y techo del corredor de la escuela



Foto 4: Vigas y techo del corredor de la escuela



Foto 5: Vigas y techo de la escuela



Foto 6: Techo de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.





Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público