

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BUENOS AIRES, ALDEA AYARZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0021-43	FECHA:	26/10/2024



Foto1: Techo del aula de la escuela salón 1




Foto 2: Techo del aula de la escuela salón 2



Foto 3: Techo del corredor de la escuela



Foto 4: Techo del corredor de la escuela





Foto 5: Techo del corredor de la escuela



Foto 6: Techo del corredor de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

