



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CORRALITOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0106-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE MURO PERÍMETRAL DE MALLA POR MURO PERÍMETRAL DE BLOCK



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO Y LÁMINA TROQUELADA EN ÁREA DE BAÑOS Y PILA,




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS Y MINGITORIO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE PILA



Foto 6: MANTENIMIENTO A PORTÓN

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maxibel He Pr

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director

