

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CRUCITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0109-43	FECHA:	



Foto 1: Vigas del corredor de la escuela



Foto 2: Corredor de la escuela



Foto 3: Vigas y techo del corredor de la escuela



Foto 4: Techo del salón de clases



Foto 5: Techo del corredor de la escuela



Foto 6: Techo de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

