

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0113-43	FECHA:	28 al 31 DE OCTUBRE DE 2024



Foto1: Quitando la lamina del techo del corredor



Foto 2: Quitando la lamina del techo del corredor



Foto 3: Sustitución de madera por metal



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 5: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 6: Sustitución de lámina por lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Filadelfo Pazim Matamoros
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

