

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CASILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0113-43	FECHA:	31 DE OCTUBRE DE 2024



Foto1: Salón de clases 1



Foto 2: Salón de clases 2




Foto 3: Corredor de la escuela



Foto 4: Corredor de la escuela



Foto 5: Techo de los baños



Foto 6: Techo de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Filadillo Cerón Cortés

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

