



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa.	MUNICIPIO:	Casillas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Palmas.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0122-43.	FECHA:	



Foto 1: Canal en mal estado.



Foto 2: No hay canal lo voló el viento.



Foto 3: Cocina en mal estado.



Foto 4: Chimenea de cocina no sirve.







Foto 5: Drenaje en mal estado.



Foto 6: Drenaje colapsó total.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

			
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. DE FAMILIA		Firma y Sello Director Centro Educativo Público	