

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa ✓	MUNICIPIO:	Casillas ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ayarza ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-1416-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 1/12/2023 ✓



Foto1: Foto consultor



Foto 2: Fachada lateral modulo de aulas



Foto 3: Area de gramilla dañado



Foto 4: Fachada frontal modula de aulas



Foto 5: Servicio sanitario




Foto 6: Fachada posterior modula de aulas


Firma y sello del Presidente de la ESCUELA ESPECIAL RURAL MIXTA CASILLAS, STA. ROSA P. DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA


Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	Santa Rosa ✓	MUNICIPIO:	Casillas ✓
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ✓	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ayarza ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-1416-42 ✓	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	Fecha: 1/12/2023



Foto7: Ventanales en aulas



Foto 8: Ventanales en aulas



Foto 9: Ingreso a la escuela



Foto 10: Interior modulo de aulas



Foto 11: Servicios sanitarios



Foto 12: Modulos de aulas



Firma y sello del Presidente de la OPF

Ligia Hernández
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa