



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael Las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Delicias, Aldea El Chanito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0003-43	FECHA:	




Foto 1: *Tinaos en mal estado*



Foto 2: *Baños en mal estado*



Foto 3: *laminas en mal estado*



Foto 4: *puertos en mal estado*




Foto 5: *laminas en mal estado*






Foto 6: *pintura en mal estado*

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--