



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle Real, Zona 0, San Rafael las Flores, Santa Rosa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0009-46	FECHA:	



Foto 1: la estufa rual se encuentra en mal estado, el lavaplanos es muy pequeño y no funciona.




Foto 2: el depósito de agua no puede utilizarse y la losa necesita reparación




Foto 3: el piso de granito de las tapas necesita repararse y existen varias plafoneras en mal estado e inexistencia de focos.



Foto 4: los inodoros y lavamanos necesitan reparación y sustitución



Foto 5: las paredes necesitan pintarse.




Foto 6: las chapas de puertas estan en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*ILCECOMEX*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

