

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | Sana Rosa | MUNICIPIO: | San Rafael Las Flores |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Instituto Nacional De Educación Diversificada | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Calle Real, Zona 0, San Rafael Las Flores |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-05-0009-46 | FECHA: | 26/11/2024 |



Foto 1: Reestructuración de cocina funcional



Foto 2: Instalación de cocina y sus implementos



Foto 3: reparación de lavamanos



Foto 4: reparación de migntorio




Foto 5: Sistea de drenaje para pila de cocna



Foto 6: Cnstrucción de gabnetes para cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ilce Lómex
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

