

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Juan Bosco, San Rafael las Flores, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0133-43	FECHA:	19 de noviembre de 2024.



Foto1: Realizando los trabajos de sustitucion de plancha de cocina.



Foto 2: Padres de familia colaborando con la realizacion de pintura en interior y exterior de la escuela.



Foto 3: colocación de loza de patio



Foto 4: Realizando la colocación de los canales en las caidas de agua



Foto 5: Realizando trabajos de colocación de piso cerámico en cuatro aulas y un corredor





Foto 6: Realizando trabajos de colocacion de balcones y sustitucion de lámina, por lámina troquelada y estructura del techo de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPI




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

