

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	ORATORIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA VIRGEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0005-43	FECHA:	19/07/2024



Foto 1: SUSTITUCION DE SANITARIOS



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS




Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 4: SUSTITUCION DE PILA




Foto 5: SUSTITUCION DE CHAPA



Foto 6: SUSTITUCION DE PLANCHA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales con el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello del Centro Educativo Público  

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	ORATORIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA VIRGEN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VIRGEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0005-43	FECHA:	19/02/2024






Foto7: REPARACION DE AZULEJOS Y MUEBLES



Foto 8: REPARACIÓN DE MURO CON MALLA



Foto 9: SUSTITUCION DE GRIFOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF
COMITE EDUCATIVO COEDUCA
CASERIO LA VIRGEN ORATORIO
SANTA ROSA

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
CASA OFICIAL RURAL
CASERIO LA VIRGEN
06-06-0005-43
ORATORIO, SANTA ROSA