



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Soyate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0008-43	FECHA:	4/09/2024



Foto 1: techo en mal estado por paso del tiempo



Foto 2: inestabilidad del techo por madera en mal estado



Foto 3: Sanitarios en mal estado



Foto 4: plafonera en mal estado




Foto 5:






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

