

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa.	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	"Caserio Las Lomitas"
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0013-43	FECHA:	



Foto 1: Parte trasera del primer salon de clases



Foto 2: parte trasera del segundo salon de clases



Foto 3: baños del establecimiento



Foto 4: la escuela no cuenta con una cocina formal.



Foto 5: torta del corredor deteriorada.



Foto 6: torta del corredor deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alida Patricia Padilla Gal...
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

