

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Centro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0143-42	FECHA:	



Foto 1: La cocina se encuentra con deficiencias en lavar trastos, tubería, falta de superficies para preparar los alimentos.



Foto 2: Muro malla dañado y con riesgo para los niños



Foto 3: Piso del corredor aulas 4 y 5 con hundimiento y dañados



Foto 4: Lamina dañada e insegura por falta de mantenimiento



Foto 5: Muro inseguro y dañado por intentos de acceder a la escuela



Foto 6: Falta de area para lavar, picar y preparar alimentos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

