



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Coatepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0152-43	FECHA:	22 de Febrero de 2024



Foto 1: Techo destruido por los fuertes vientos



Foto 2: Estructura de madera destruida por los fuertes vientos



Foto 3: Piso Deteriorado



Foto 4: Lavamanos en mal estado



Foto 5: tubería en mal estado



Foto 6: muro perimetral en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesbi Beatriz Corleto Tancs
 Firma y sello del Presidente de la O.P.R.M.

Matibajas
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficio Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Coatepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0152-43	FECHA:	22 de Febrero de 2024



Foto 7: Focos quemados




Foto 8: Plafoneras sin función



Foto 9: plancha deteriorada por falta de mantenimiento




Foto :




Foto :





Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lesb. Beatriz con elo tañes

Firma y sello del Presidente de la OPF



Maldonado

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

