

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea La Canoa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Canoa, Oratorio, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06.06.0153-43	FECHA:	



Foto 1: Durante sustitución de lamina de dos aulas.



Foto 2: Durante la sustitución de lamina del cuarto tecnológico y sanitarios.



Foto 3: Durante construcción de muro perimetral de block.



Foto 4: Durante construcción de muro perimetral con block y malla galvanizada.



Foto 5: Durante el cambio de piso de granito y reparación de banquetas de concreto.





Foto 6: Durante la reparación de banquetas de concreto y pintado de muro y rotulación

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Representante de la OPRO	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CANOA, ORATORIO, SANTA ROSA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION 06-06-0153-43 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LA CANOA, ORATORIO, SANTA ROSA
---	--	---	--