

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, aldea La Canoa	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Canoa, Oratorio, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0153-43	FECHA:	




Foto 1: Así quedó instalada la lamina troquelada de las dos aulas.



Foto 2: Así quedó instalada la lamina troquelada en el cuarto tecnológico y en los sanitarios.



Foto 3: Finalización del muro perimetral de block de la parte de enfrente del centro educativo.




Foto 4: Finalización de la construcción del muro perimetral con block, tubo y malla galvanizada.



Foto 5: Finalización del cambio de piso de granito y reparación de la banqueta de concreto.



Foto 6: Finalización de la reparación de banqueta de concreto y pintado de muro y rotulación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

