



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Pastoría
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0156-43	FECHA:	



Foto 1: Lámina dañada y en mal estado



Foto 2: Estructura de madera dañada y podrida



Foto 3: Puerta sin chapa y en mal estado



Foto 4: Ventanas de salones de clase con vidrios quebrados y faltantes



Foto 5: Torta de cemento en salón de clases con grieta al centro



Foto 6: Falta de canales de agua llovediza

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Flor Asuseli Francisca Heredia
Firma y sello del Presidente de la ORF
E. O. R. M.

JUNTA ESCOLAR
ALDEA LA PASTORIA
ORATORIO, SANTA ROSA

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION
06-06-0156-43
ALDEA LA PASTORIA
ORATORIO, SANTA ROSA