

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	ORATORIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PACAYAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0160-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22 de agosto de 2023
			
Foto 1: Bienvenida por parte de OPF y dirección		Foto 2: Mostrando interior de aulas	
			
Foto 3: Dirección mostrando donde existen goteras		Foto 4: Lamina quebrada en lateral	
			
Foto 5: Lamina quebrada en parte posterior		Foto 6: Recorrido por el establecimiento	
			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	<b>SANTA ROSA</b>	MUNICIPIO:	<b>ORATORIO</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ALDEA EL PACAYAL</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>06-06-0160-43</b>	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	<b>22 de agosto de 2023</b>
 <p>Foto 7: Vista de baños</p>		 <p>Foto 8: Interior de baños</p>	
 <p>Foto 9: Vista de cocina</p>		 <p>Foto 10: Vista de pollo en cocina</p>	
 <p>Foto 11: Puertas en establecimiento</p>		 <p>Foto 12: Consultor en establecimiento</p>	

*Vilma Ramirez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Leobardo Pérez Hernández*  
Arquitecto  
Leobardo Pérez Hernández  
Colegiado No 2495

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa