



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Cacao, Oratorio, Santa Rosa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-0161-43	FECHA:	19 de febrero de 2024



2 m cuadrados de Reparación de muro perimetral block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y coñumnas.



66 m. cuadrados de Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Sustitución de estructura de soporte (madera) por metal.



Sustitucion de lámina, por lámina troquelada.



Sustitución de dos lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angelica maria martinez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

