



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | Santa Rosa | MUNICIPIO: | Oratorio |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Vespertina | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Las Cabezas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-06-1146-43 | FECHA: | 23/08/2024 |




Foto 1:




Foto 2:



Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Sonia Marleny Paniagua Morales</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> | <p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

