



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el calvario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0606-1155-42	FECHA:	04 de septiembre de 2024



Foto1: Muro con malla dañado y riesgo para los niños



Foto 2: Sanitarios y lavamanos no habilitados dañados



Foto 3: Filtración de terraza por falta de mantenimiento



Foto 4: Terraza sin caídas de agua



Foto 5: Cocina en mal estado



Foto 6: Lámina dañada e insegura por falta de mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

