



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratorio
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío la Aradita	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Aradita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-1942-43	FECHA:	21 de febrero de 2024



Foto 1: Pila quebrada




Foto 2: Pila quebrada



Foto 3: Puerta en mal estado



Foto 4: Puerta en mal estado



Foto 5: Cuneta de concreto quebrada




Foto 6: cuneta de concreto quebrada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CASERIO LA ARADITA  
CONSEJO EDUCATIVO  
Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CASERIO LA ARADITA  
DIRECCIÓN  
06-06-1942-43  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

