



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Oratoio Santa Rosa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED 550	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Ceiba Gacha
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-06-1984-45	FECHA:	



Foto 1: Reparación de Muro perimetral parte trasera de la escuela ceiba Gacha, donde se filtra agua a las aulas.



Foto 2: Reparación de muro perimetral parte norte de la escuela, qu se encuentra en mal estado la maya



Foto 3: Reparación de piso de granito a ceramico, por encontrarse en mal estado por filtracion de agua, parte sur de la escuela, donde funciona direccion de NUFED.



Foto 4: Reparación de puertas para parte trasera de la escuela, puerta para tienda escolar y dos de direccion de NUFED.



Foto 5: Reparación de cuneta en la entrada principal de la escuela Caserio Ceiba Gacha.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maysa Carrillo H.
Firma y sello del Presidente de la O.P.A. CASERIO CEIBA GACHA, SANTA ROSA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público 06-06-1984-45

