

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Liberación
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0003-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: Techo deteriorado




Foto 2: Falta de capotes en union de techo



Foto 3: Chapas y puertas en mal estado



Foto 4: Piso de Aulas en malas condiciones




Foto 5: Baño inadecuado para el uso de los niños



Foto 6: Sustitucion de tinaco

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--