

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Cebadilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0004-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: sustitución de puertas de aulas y direccion



foto 2: sustitucion de puertas en servicios sanitarios



foto 3: sustitucion de piso de torta de concreto por piso ceramico



foto 4: pintura en muros exteriores e interiores



foto 5: sustitucion de inodoros



foto 6: sustitucion de pila y grifos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Petronila Gómez González

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

