



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FORMOP-23  
V. 04/1

SITUACIÓN DE REQUERIDAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Cajillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	El durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-04-0120-43	FECHA:	




Foto 1: ventanas dañadas



Foto 2: malla dañada del portón




Foto 3: cableado de sistema eléctrico en malas condiciones



Foto 4: pila en mal estado y no hay piso




Foto 5: oficina en malas condiciones




Foto 6: vidrios rotos por falta de balcones

El responsable de la escuela declara que la información contenida en este registro es verídica y que el mismo fue tomado en cumplimiento de las disposiciones legales que rigen el programa de mantenimiento de edificios escolares públicos.

Firma y sello del representante del Consejo de Padres de Familiares

Firma y Sello del Director del Establecimiento Público