

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Casillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	El Durazno
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-04-0120-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1:  
Cocina Terminada



Foto 2:  
Balcones Terminados



Foto 3:  
sistema electrico



Foto 4:  
Comedor Terminado



Foto 5:  
pintura en todo el edificio



Foto 6:  
partiones terminados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

