

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN JUAN TECUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COYOLITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0174-43	FECHA:	19/02/2024



SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE (MADERA, METAL) POR METAL



SUSTITUCION DE PUERTA



SUSTITUCION DE PUERTA E SERVICIOS SANITARIOS



SUSTITUCION DE CHAPA



SUSTITUCION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Firma y Sello del Presidente de la OPF</p>	<p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN JUAN TECUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL COYOLITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0174-43	FECHA:	19/02/2024



SUSTITUCION DE PISO CERAMICO




SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL





SUSTITUCION DE PILA



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	 <p>Firma y Sello Director, Centro Educativo Público</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------