

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Coyalito, San Juan Tecauro, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0174-43	FECHA:	



Foto 1: Sustitución de puerta.




Foto 2: Sustitución de puertas de servicios sanitarios



Foto 3: sustitución de Chapa



Foto 4: Sustitución de Inodoro.





Foto 5: Sustitución de Piso Cerámico



Foto 6: Sustitución de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

 María Veonica Corado Mayer Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Coyalito, San Juan Tecuaco, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0174-43	FECHA:	



Foto 7: Sustrucción de pila



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Repello y Cernido



Foto 10: Construcción de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Verónica Corado Meyer

Maria Verónica Corado Meyer
Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

