

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Coyalito, San Juan Tecuaco, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0174-43	FECHA:	31/07/2024




Foto1: Sustrucción de puerta.



Foto 2: Sustrucción de puertas de servicios sanitarios




Foto 3: sustitución de Chapa



Foto 4: Sustrucción de Inodoro.



Foto 5: Sustrucción de Piso Cerámico




Foto 6: Sustrucción de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Veonica Corado Marenco
 María Veonica Corado Marenco
 Firma y sello del Presidente de la JEF

[Signature]
 Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOR DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Coyolito, San Juan Tecuaco, Santa Rosa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0174-43	FECHA:	31/07/2024




Foto7: Sustitución de pila



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores







Foto 9: Repello y Cernido



Foto 10: Construcción de cocina



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 María Verónica Corado Maren Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

