



Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN JUAN TECUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CONCEPCION
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-0176-43	FECHA:	



Foto1: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE POR METAL






Foto 5: SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  