



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ijorga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-1212-42	FECHA:	



Foto 1: ventanas en mal estado, para ser sustituidas por balcón



Foto 2: Puerta en mal estado



Foto 3: puerta de sanitario en mal estado



Foto 4: Sanitario en mal estado



Foto 5: lavamanos en mal estado



Foto 6: Depósito de agua en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alga Estela Yoyate*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Firma y Sello*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Juan Tecuaco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ijorga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-1212-42	FECHA:	



Foto 7: drenaje tapado



Foto 8: Paredes sucias



Foto 9: pila en mal estado



Foto 10: torta de cemento en mal estado




Foto 11: focos quemados




Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Olga Estela Yonche*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Kamilleu Gu*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

