



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN JUAN TECUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOYA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-01359-42	FECHA:	



Foto1: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO




Foto 2: REPARACION DE BANQUETAS DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto 4: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



Foto 6: INSTALACION DE AZULEJO EN ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no más de 5 hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

