

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN JUAN TECUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JOYA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-1359-42	FECHA:	29/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



Foto 2: REPARACION DE BANQUETAS DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto 4: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL




Foto 6: SUSTITUCION DE INODOROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director

