

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | SANTA ROSA | MUNICIPIO: | SAN JUAN TECUACO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA JOYA GRANDE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 06-07-1359-42 | FECHA: | 29/11/2024 |



Foto1: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



Foto 2: REPARACION DE BANQUETAS DE CONCRETO




Foto 3: SUSTITUCION DE CHAPAS



Foto 4: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK




Foto 5: SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



Foto 6: SUSTITUCION DE INODOROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

| | |
|--|---|
| Firma y sello del Presidente de la OPR | Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|---|

