



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN JUAN TECUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA BASA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-1858-42	FECHA:	



Foto1: SUSTITUCION DE PUERTA



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO



Foto 5: REPARACION DE BANQUETAS DE CONCRETO



Foto 6: SUSTITUCION INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gerardo Gomez

Firma y sello del Presidente de la O.P.R. JUNTA ESCOLAR SAN JUAN TECUACO, S.R.L.

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público CASERIO LA BASA SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	SAN JUAN TECUACO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA BASA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-07-1858-42	FECHA:	



Foto7: REPARACION DE PLANCHAS DE CONCRETO DE PATIO



Foto 8: SUSTITUCION DE PILA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gerardo Gomez



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público