



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael Las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Delicias, Aldea El Charrito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0003-43	FECHA:	




Foto 1: *Tinaos en mal estado*



Foto 2: *Baños en mal estado*




Foto 3: *Lamina en mal estado*



Foto 4: *Puertas en mal estado*




Foto 5: *Laminas en mal estado*




Foto 6: *Pintura en mal estado*

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público