







REGISTRO FOTOGRÁFICO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A INTERVENCIÓN

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	San Rafael Las Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Las Delicias, Aldea El Ocarito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-05-0003-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	

 <p>Foto 1: Remodelación de sanitarios</p>	 <p>Foto 2: Sustitución de accesorios de tinaco</p>
 <p>Foto 3: Renovación de porton</p>	 <p>Foto 4: Pintura de muros</p>
 <p>Foto 5: Sustitución de vidrios</p>	 <p>Foto 6: Sustitución de lámina</p>

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma, Sello del Coordinador de Infraestructura / Planificador de la DIEDUC



Persona de la DIEDUC que verifica
Nombre, puesto y firma

