

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULLILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL CAMPAMENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0021-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 1: Vidrios de ventanas de los salones



Foto 2: Vidrios de ventanas de la cocina



Foto 3: sustitución de canal de metal por canal de metal.



Foto 4: sustitución bajada de agua pluvial tubo pvc 3 pulgadas



Foto 5: sustitución de lamina por lamina troquelada



Foto 6: reparación de muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 JUANA NOHEMI QUIÑONES ARREOLA
 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa
 CANTON EL CAMPAMENTO
 06-08-0021-43
 CHIQUMULLILLA, STA. ROSA


 ISRAEL HERRERA SARMIENTO
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 DIRECCION
 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
 06-08-0021-43
 CANTON EL CAMPAMENTO
 CHIQUMULLILLA, SANTA ROSA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUIMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON EL CAMPAMENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0021-43	FECHA:	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024



Foto 7: sustitución de estufa rural



Foto 8: sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 9: sustitución de chimea de metal por chimenea de concreto



Foto 10: reparacion de cableado electrico



Foto11: sustitucion de interruptores dobles.



Foto 12: reparacion de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


JUANA NOEMÍ QUIÑONES ARRECIS
Firma y sello del Presidente de la OPF




ISRAEL HERRERA SARMIENTO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

