

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE			
DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHIQUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ULAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0032-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/05/2024 22/05/2024



Foto1: MODULO SERVICIO SANITARIO Visita interna y Vista exterior de escuela con presencia de presidenta de OPF.




Foto 2: TRABAJOS EXTERIORES, Sanjeo para muro perimetral Vista norte sur y sur norte.



Foto 3: TRABAJOS EXTERIORES, Sanjeo para muro perimetral Vista norte sur y sur norte. Fase de levantado de block con columnas.



Foto 4: MODULO DE SERVICIO SANITARIO, Fase de picado de superficie en paredes.





Foto 5: MODULO DE SERVICIO SANITARIO, Fase de picado de superficie en paredes.



Foto 6: MODULO DE SERVICIO SANITARIO, Fase de picado de superficie en paredes. Se esta instalando azulejo en muros

[Handwritten signature]

Firma y sello del Presidente de OPF



[Handwritten signature]


Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto Erick Estuardo
Enriquez Méndez
COLEGIADO 3333



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	SANTA ROSA	MUNICIPIO:	CHICUMULILLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ULAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0032-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/05/2024



[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPI

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CHICUMULILLA, SANTA ROSA

[Handwritten Signature]
Firma, Sello y No. Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Enriquez Mendez
COLEGIADO 3333