



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sinacantán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0051-45	FECHA:	04/09/2024



Foto1: Parte frontal de la pared deteriorada



Foto 2: parte de la pared de uno de los lados del terreno.



foto3: Parte frontal del portón



foto 2: parte de abajo del portón se encuentra quebrada la visagra.




Foto 5: hornillas de la cocina que se encuentra deterioradas.



Foto 6: una de las chimeneas de la cocina se encuentra deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y escribir el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo

