

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0065-43	FECHA:	



Foto 1: Lámina en mal estado.



Foto 2: Lámina en mal estado.



Foto 3: Lámina dañada por el viento y cambio de estructura.



Foto 4: Lámina dañada por el viento y cambio de estructura.



Foto 5: Cambio de lámina y estructura.



Foto 6: Mantenimiento de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

