

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Santa Rosa	MUNICIPIO:	Chiquimulilla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Antonio, Aldea La Morenita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	06-08-0081-43	FECHA:	



Foto1: Láminas en mal estado por lluvia



Foto 2: Láminas dañadas por el viento y lluvia



Foto 3: Muro perimetral dañado por las lluvias



Foto 4: Muro perimetral dañado por las fuertes lluvias y el agua de la carretera



Foto 5: muro perimetral en mal estado por lluvias



Foto 6: Muro perimetral que se cayó por deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Blanca Hernandez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	--

